

## 浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備考
薩摩川内市	既往主要洪水			一級河川
	既往主要洪水			二級河川
	湯田川	S470617	溢水	
	久見崎川	H050806	溢水	
	五反田川	H050806	溢水	
	三堂川	H050806	溢水	
	市比野川	H050806	溢水	①
	市比野川	H050806	溢水	②
	春田川	H050806	内水, 溢水	
	勝目川	H050806	内水, 溢水	
	城後川	H050806	溢水	
	新川	H050806	溢水	
	倉野川	H050806	溢水	
	八間川	H050806	溢水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名 (旧市町村名) (箇所)	浸水面積 (ヘクタール)	田 (ヘクタール)	畑 (ヘクタール)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
銀杏木川	S44.6.29	梅雨	9 川内市	180.0	70.0	20.0	3,500	3,030	470
銀杏木川	S46.7.23~24	梅雨	9 川内市	180.0	70.0	20.0	3,500	3,030	470
銀杏木川	S47.6.17~18	梅雨	9 川内市	180.0	70.0	20.0	3,500	3,030	470
銀杏木川	S44.6.29	梅雨	9 川内市	180.0	70.0	20.0	3,500	3,030	470
隈之城川	S47.6.17	梅雨前線	9 川内市	17.4	16.0	0.5	10	—	—
隈之城川	S54.6.28	梅雨前線	9 川内市	10.9	10.0	0.3	5	—	—
小倉川	S46.7.28	梅雨	9 川内市 小倉町	100.0	50.0	10.0	155	50	105
木場谷川	S47.6.17	梅雨前線豪雨	9 川内市	27.0	20.0	5.0	26	6	20
三堂川	H5.8.6	梅雨	9 川内市	50.0	38.0	8.0	47	14	33
三堂川	S46.7.28	梅雨	9 川内市	138.0	70.0	20.0	1,650	480	1,170
春田川	S44.6.29	梅雨	9 川内市	180.0	70.0	20.0	1,300	450	250
平佐川	S47.6.7	梅雨前線豪雨	9 川内市 田崎橋	60.0	57.0	2.0	30	—	30
平佐川	S60.6.21	梅雨前線豪雨	9 川内市 田崎橋	38.0	36.0	1.0	18	—	18
樋脇川	S47.6.17	梅雨前線	9 川内市 戸田橋	49.4	27.4	20.0	38	35	3
樋脇川	S63.7.18	豪雨	9 川内市 戸田橋	34.0	16.6	17.0	17	15	2
樋脇川	S46.8.5	台風19号	9 入来町	16.0	13.0	1.0	17	—	17
樋脇川	S59.8.25	集中豪雨	9 入来町 清色橋	17.3	6.0	0.2	25	4	21
麦之浦川	S46.7	集中豪雨	9 川内市	66.0	64.0	—	35	15	20
麦之浦川	S46.6.17	集中豪雨	9 川内市	60.0	57.0	—	35	15	20
百次川	S46.7.28	台風	9 川内市 隈永橋	75.0	49.0	20.0	10	—	10

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (ヘクタール)	田 (ヘクタール)	畑 (ヘクタール)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
綱津川	S46.7.28		9	川内市 港町	180.0	102.0	—	80	52	28
草道川	H5.8.6	集中豪雨	9	川内市 水引町	25.7	22.6	—	23	—	23
草道川	S47.6.17	集中豪雨	9	川内市 合流点	77.0	63.0	6.0	72	15	57
浜田川	S51.9	台風9号	9	下甕村 浜田川	1.8	1.6	0.2	10	2	8
湯田川	S47.6.17	梅雨前線豪雨	9	川内市 湯田町	60.0	56.0	1.0	35	15	20


# 浸水実績等の周知

河川名	湯田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	昭和47年6月17日	
被災箇所	川内市湯田町	
浸水原因	溢水	




# 浸水実績等の周知

河川名	久見崎川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	川内市久見崎町	
浸水原因	溢水	




# 浸水実績等の周知

河川名	五反田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	樋脇町野下	
浸水原因	溢水	



# 浸水実績等の周知

河川名	三堂川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	川内市天辰町	
浸水原因	溢水	



浸水区域


# 浸水実績等の周知

河川名	市比野川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	樋脇町下金具, 祢礼北	
浸水原因	溢水	




# 浸水実績等の周知

河川名	市比野川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	樋脇町市比野	
浸水原因	溢水	




# 浸水実績等の周知

河川名	春田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	川内市西向田, 東向田, 横馬場, 平佐	
浸水原因	内水, 溢水	




# 浸水実績等の周知

河川名	勝目川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	川内市勝目町	
浸水原因	内水、溢水	




# 浸水実績等の周知

河川名	城後川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	樋脇町城之下, 上段後	
浸水原因	溢水	




# 浸水実績等の周知

河川名	新川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	川内市高江町	
浸水原因	溢水	



# 浸水実績等の周知

河川名	倉野川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所 浸水原因	樋脇町倉野 溢水	



# 浸水実績等の周知

河川名	八間川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成5年8月6日	
被災箇所	川内市高江町	
浸水原因	溢水	

